
FIUME ARNO
FIUME ARNO
Via della Tinaia
Via della Tinaia
Via della Tinaia
Rio Cortemuro
ID: 289
CATERATTA
Rio Cortemuro
Nuovo parapetto con struttura in c.a. rivestita su entrambi i paramenti con lastre in c.a.v. e non vista rivestita in pietra a filaretto.
Copertina coprimuro in cls fibrorinforzato piana con toro lavorato.
nuovo parapetto realizzato sopra muro esistente ai lati manufatto carreggiata
pozzetto esistente attuale linea pubblica illuminazione
Cancello stagno scorrevole su binario in struttura sostenuta in acciaio zincato e verniciato a polvere con specchiature in lamiera stirata/forata, per chiusura piena di accesso in alveo
pozzetti esistenti attuali linea pubblica illuminazione da rialzare
pubblicazione
Nuovo parapetto con struttura in c.a. rivestita su entrambi i paramenti con lastre in c.a.v. e non vista rivestita in pietra a filaretto.
Copertina coprimuro in cls fibrorinforzato piana con toro lavorato.
Nuovo parapetto con struttura in c.a. rivestita su entrambi i paramenti con lastre in c.a.v. e non vista rivestita in pietra a filaretto.
Copertina coprimuro in cls fibrorinforzato piana con toro lavorato.
Tratto iniziale del muro esistente da rialzare con formazione di parapetto sulla sommità del muro, per continuità strutturale sulla sommità lato strada, guardrail attualmente presente da rimuovere.
Fine Intervento
ringhiera metallica sul muro attuale da lasciare in essere
pozzetto esistente attuale linea pubblica illuminazione
Infissioni aggiuntive all'impalcato
rete di protezione quadri
rete di protezione quadri
rete di protezione quadri