



Committente: CASTIGLION DEL BOSCO AGRICOLA S.R.L.
Località: L'IMPOSTINO – VEDETTA
Comune di MONTALCINO (SI)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
DELL'AREA DI REALIZZAZIONE DELL'INVASO INTERRATO





Scala 1:2.000

UBICAZIONE DEL PUNTO DI PRESA DELLA FOTO

-  PUNTO DI PRESA DELLA FOTO E RELATIVO NUMERO DI RIFERIMENTO
-  INVASO INTERRATO IN PROGETTO



Committente: CASTIGLION DEL BOSCO AGRICOLA S.R.L.
Località: L'IMPOSTINO – VEDETTA
Comune di MONTALCINO (SI)



FOTO 1

Visione d'insieme dell'area attualmente bagnata




FOTO 2

Area attualmente bagnata verso la sponda nord-occidentale

Committente: CASTIGLION DEL BOSCO AGRICOLA S.R.L.
Località: L'IMPOSTINO – VEDETTA
Comune di MONTALCINO (SI)



FOTO 3
Visione d'insieme dalla sponda sud-orientale




FOTO 4
Visione dell'intero invaso compresa la parte attualmente interrata

Committente: CASTIGLION DEL BOSCO AGRICOLA S.R.L.
Località: L'IMPOSTINO – VEDETTA
Comune di MONTALCINO (SI)



FOTO 5
Visione dell'intero invasivo




FOTO 6
L'area attualmente bagnata vista dalle vigne da nord-ovest

Committente: CASTIGLION DEL BOSCO AGRICOLA S.R.L.
Località: L'IMPOSTINO – VEDETTA
Comune di MONTALCINO (SI)



FOTO 7

Erosioni nelle vigne per le quali necessita la realizzazione del fosso di raccolta delle acque erosive




FOTO 8

Sommità del paramento dell'invaso

Committente: CASTIGLION DEL BOSCO AGRICOLA S.R.L.
Località: L'IMPOSTINO – VEDETTA
Comune di MONTALCINO (SI)



FOTO 9
Paramento esterno dal basso




FOTO 10
Paramento esterno dalla sommità