





DEPERIMETRAZIONE AREA BOSCATÀ

Relazione Agronomica area non boscata nell'intorno dell'invaso denominato "Lago Milano" di proprietà di Castiglion del Bosco srl società agricola.

L'invaso denominato Lago Milano, di proprietà della Castiglion del Bosco srl soc. agr., è individuato catastalmente al Foglio 50 particella 35 del Comune di Montalcino.





L'art. 3, comma 1 della L.R. 39/2000 definisce le aree boscate come “[...] qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete”.

Nell'area individuata nelle tavole di cui sopra, è presente solo vegetazione spontanea, erbacea e rovi, risultato della mancata manutenzione della stessa nel corso degli anni. Non risulta presente vegetazione arborea con densità superiore a 500 piante per ettaro né tale da determinare una copertura del suolo superiore al 20% con la proiezione delle chiome.

Come risulta palese dalla documentazione fotografica riportata allegata, la vegetazione nell'area non è da classificarsi come vegetazione forestale ai sensi della L.R. 39/00, come invece risulta dall'Uso del Suolo. Se ne richiede, pertanto, la deperimetrazione.


Montalcino, 27/08/2024


Dott. Agr. Donato Bagnulo



Committente: CASTIGLION DEL BOSCO AGRICOLA S.R.L.
Località: L'IMPOSTINO – VEDETTA
Comune di MONTALCINO (SI)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
DELL'AREA DI REALIZZAZIONE DELL'INVASO INTERRATO





Scala 1:2.000

UBICAZIONE DEL PUNTO DI PRESA DELLA FOTO



PUNTO DI PRESA DELLA FOTO E RELATIVO NUMERO DI RIFERIMENTO

INVASO INTERRATO IN PROGETTO



Committente: CASTIGLION DEL BOSCO AGRICOLA S.R.L.
Località: L'IMPOSTINO – VEDETTA
Comune di MONTALCINO (SI)



FOTO 1
Visione d'insieme dell'area attualmente bagnata



FOTO 2
Area attualmente bagnata verso la sponda nord-occidentale

Committente: CASTIGLION DEL BOSCO AGRICOLA S.R.L.
Località: L'IMPOSTINO – VEDETTA
Comune di MONTALCINO (SI)



FOTO 3
Visione d'insieme dalla sponda sud-orientale




FOTO 4
Visione dell'intero invaso compresa la parte attualmente interrata

Committente: CASTIGLION DEL BOSCO AGRICOLA S.R.L.
Località: L'IMPOSTINO – VEDETTA
Comune di MONTALCINO (SI)



FOTO 5
Visione dell'intero invasivo




FOTO 6
L'area attualmente bagnata vista dalle vigne da nord-ovest

Committente: CASTIGLION DEL BOSCO AGRICOLA S.R.L.
Località: L'IMPOSTINO – VEDETTA
Comune di MONTALCINO (SI)



FOTO 7

Erosioni nelle vigne per le quali necessita la realizzazione del fosso di raccolta delle acque erosive



FOTO 8

Sommità del paramento dell'invaso

Committente: CASTIGLION DEL BOSCO AGRICOLA S.R.L.
Località: L'IMPOSTINO – VEDETTA
Comune di MONTALCINO (SI)



FOTO 9
Paramento esterno dal basso



FOTO 10
Paramento esterno dalla sommità