



Regione Toscana

PIANO REGIONALE CAVE PR06 - ANALISI MULTICRITERIALE



ATLANTE DELLE ANALISI MULTICRITERIALI SVOLTE SULLE AREE DI RISORSA PER LA DEFINIZIONE DEI GIACIMENTI

DATI IDENTIFICATIVI DELLA RISORSA

Codice PRC della Risorsa 090520270730	Nome della Risorsa Il Sassone	
Provincia SI	Comune SAN CASCIANO DEI BAGNI	Località Pod. Muratelle
Codice PRAE 927 B 2(tv-1)	Codice PRAER OR 927 V 2	Codice PAERP OR 927 V 2
Accorpamento Formazionale Travertini attuali e recenti; calcari detritico organogeni	Materiali del Settore 2	Materiale PAERP

VALUTAZIONE MULTICRITERIALE

1) Valutazione paesaggistico/territoriale

Fattore/i Escludente E1 <input type="checkbox"/>	Fattore/i Condizionante CFE <input checked="" type="checkbox"/>	Ambito di Analisi VEGETAZIONE RISORSE IDRICHE SUOLO E SOTTOSUOLO	Livello di criticità ALTO MEDIO ALTO
Livelli di criticità ALTA in sovrapposizione rispetto a due diversi Ambiti di Analisi (Escludente E2) <input checked="" type="checkbox"/>			

NOTE:

2) Rilevazione di attività estrattive risultanti da Obblighi Informativi nel periodo 2013-2016

Attività presenti che interessano l'area in misura prevalente ☒

Attività presenti che interessano l'area in maniera parziale ☐

Nessuna presenza di attività ☐

Note sullo stato dei luoghi

Si rileva attività estrattiva da Obblighi Informativi e dalle visibili tracce presenti nell'area di risorsa.

3) Analisi geologica

FORMAZIONI GEOLOGICHE

Codice Formazione	Nome Formazione	Descrizione Formazione
f1b	Travertini e calcari continentali	Travertini e calcari continentali

Considerazioni petrografiche e mineralogiche

Si tratta di una placca di travertini depostasi al di sopra della successione della Falda Toscana, che affiora nella zona settentrionale dell'area

Considerazioni geomeccaniche strutturali

MATERIALI ESTRAIBILI

Codice Materiale	Descrizione Materiale
8	Travertini

Possibili utilizzi

Prodotti

TRAVERTINI PER USI ORNAMENTALI

Uso

ORNAMENTALE E DERIVATI

Varietà merceologiche

Travertino

Analisi dei materiali estratti da Obblighi Informativi

OBI 2013 - 2014 - 2015 - 2016: Materiali ornamentali, Travertino e Scarto ornamentali Pezzame e pietrisco

ESITO DELL'ANALISI (Presenza del materiale, caratteristiche morfologiche strutturali e tutela del materiale)

Il materiale di interesse estrattivo sono i travertini, che, nella zona, sono presenti solo nell'area in oggetto e con buone qualità

L'area presente segni evidenti di attività estrattiva pregressa e in atto. Sono presenti vincoli fortemente condizionanti (CFE) e sovrapposizione dei vincoli CF1.

Il travertino presenta caratteri di unicità e viene considerato importante per la tutela della filiera produttiva in essere sul territorio

4) Valutazione stato della pianificazione

Presenza di Giacimento nel PRAE

Presenza di Giacimento nel PRAER

Presenza di Giacimento nel PAERP

Conformità/Compatibilità del PS/RU/POC con l'individuazione di un Giacimento



Una piccola porzione della Risorsa ricade in Area di Interesse Ambientale, da sottoporre a tutela e salvaguardia.

CRITICITA' URBANISTICA

Nessuna

5) Analisi dei contributi della partecipazione

Contributi partecipativi del PRC ☒

Ambito di interesse



GEOLOGICO



TERRITORIALE



ALTRO

Sintesi dei contributi

trasmesso contributo dal Comune di San Casciano dei Bagni (prot. 35553 del 23.01.2018) nel quale si chiede di individuare il sito tra quelli del settore I (industriali) anziché II (ornamentali)

ESITO DELLE VALUTAZIONI

Non individuazione del Giacimento ☐

Giacimento ☒

Giacimento potenziale ☐

CODICE GIACIMENTO 09052027073001

NOME GIACIMENTO Il Sassone

**CODICE
COMPENSORIO** 68

NOME COMPENSORIO Travertini San Casciano